Anlage 2 zum Teilegutachten G-Zl.: 19-TAS-0401/E3/SRA

Seite 2 von 2
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Seitliches Schwellerschutzblech

Schutzblech (auf Fahrzeugunterseite)

Seilwindenkonsole und Schutzblech

Dachlampenträger